



# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN				
Programa: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2021		Sub-Programa:		
1 Identificación de la Obra:				
No. de Obra: OP-MGNL-FU-22/21-IR		Nombre de la Obra:	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLES VALLE DE ORIÓN, VALLE DE OAXACA, VALLE DEL SOL Y VALLE DEL NILO DEL SECTOR M DE LA COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	
Localidad: EN CALLES VALLE DE DE OAXACA, VALLE DEL SOL Y VALLE SECTOR M DE LA COL. VALLE	ALLE DEL NILO		GARCÍA, N.L.	
2 Antecedentes:				
ndicar si la obra es por: Administrac	ión Directa _	Co	ontrato X	
Modalidad de Ejecución:	INVITACI	ON RESTRI	NGIDA	
Número y Fecha del Concurso:	CONCURSO No. OP-MGNL-FU-22/21-IR DE FECHA 12 DE MAYO DE 2021.			
Fecha de Adjudicación:  Número y Fecha del Contrato:		YO DE 2021 TO No. OP-1	1. MGNL-FU-22/21-IR DE 21 DE MAYO	
Monto Original Contratado:	\$	750,276.4	49	
Monto Total de Convenios:	\$	- 1,254.0	4	
Monto Ejercido de la Obra:	\$	749,022.4	5	
	1/4		1	





Contratista: FR	ANCISCO MARTIN	RAMIREZ GUEVARA		
Fecha de inicio:	24/05/2021	Fecha de terminación:	22/07/2021	
EXISTENTE POR TABLERO DE MMTS DE ALTURA, SUMINISTRO CONCRETO HECHO EN OBRA HIDE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1	LÍTACION Y REUBICACI MADERA TRATADA, SUM Y APLICACIÓN DE PIN IDRAULICO F'C= 200 KG/ Y COLOCACION DE ARE SUMINISTRO Y COLOCACI POLIDUCTO DE 2" DE DI REPOSICIÓN DE BANQU STENTE, SUMINISTRO Y  Berkley Internat	Fecha real de terminación:  ON DE ESTRUCTURA DE PORTERIA, INISTRO E INSTALACION DE MALLA CIC ITURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA CM2 PARA ARBOTANTE DE 50 X 50 CM3 BOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA CION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 1 IAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y CO JETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CO COLOCACION DE MURETE PREFABRICA  ional Fianzas México, S.A. de 6 27 21 DE MAYO DE 2021	ELONICA PVC CAL 10 DE 2.00 A PARA CANCHA, BASE DE S DE DIMENSION Y 1,20 MTS A CON ACCESORIOS, CORTE O" DE DIAM. CON CAMPANA, DLOCACION DE CABLE AWG- CONCRETO HECHO EN OBRA ADO DE CONCRETO, SEGUN	
Importe:	\$75,027.65			
Período de Vigencia:		S TRABAJOS HAYAN SIDO RE	ECIBIDO EN SU	
Fianza de Anticipo:  Compañía Afianzadora:		ional Fianzas México, S.A. de (	C.V.	
Número y fecha:	BKY-0498-0077323 21 DE MAYO DE 2021			
Importe:	\$225,082.94			
Período de Vigencia:	HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.			
Señalar si la garantía de a para el Estado y Municipio		ecido en el artículo 79 de la Ley s:	de Obras Públicas	
Fianza: X Fianza del Convenio: N/A Compañía Afianzadora: Número y fecha: Importe: Período de Vigencia:		  		
Fianza de Vicios Ocultos:				
Compañía Afianzadora: Número y fecha: Importe: Período de Vigencia:	BKY-0498-00773 \$75,027.65	onal Fianzas México, S.A. de ( 27 21 DE MAYO DE 2021 IR DE QUE SEA ENTREGADA		

2/4

X





5 Inversión					
	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión					
	2021				
Aprobada					
	\$759,843.54	\$759,843.54	\$759,843.54		-
Inversión	<b>*= 10.000.1=</b>	<b>*=</b> 40,000,45	A= 10 000 1=		
Ejercida	\$749,022.45	\$749,022.45	\$749,022.45		
0.11					
Saldo	\$10,821.09	\$10,821.09	\$10,821.09		-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$225,082.95** 

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	24/05/21 AL 07/06/21	45,906.23	107,114.54
02 NORMAL	08/06/21 AL 07/07/21	179,176.72	416,169.99
01 ADITIVA	08/06/21 AL 07/07/21	0.00	654.97
	Sub-Total	\$225,082.95	523,939.50
		Total	\$749,022.45

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

#### SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

#### 7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

### 8.- Entrega - Recepción.

El Municipio de: GARCÍA, NUEVO LEÓN, recibe la obra del Contratista: FRANCISCO MARTIN RAMIREZ GUEVARA y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4





#### 9.- Observaciones:

## LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de GARCÍA Estado de NUEVO LEÓN, siendo las: 10:00 horas del día 05 de AGOSTO

DEL 2021. la Dirección General de Obras Públicas Arq Cipriano Torres García Ing. Marco Antonio Dimas Zavala Director General de Obras Públicas Director de Construcciones de Obras **Públicas** Por la Secretaría de Servicios Públicos Ing. Luisa Marlene Ávila Olivo Nombre, firma y cargo Supervisor de Obra Por la Contraloría Municipal "POR EL CONTRATISTA"

C.P. Liliana Torres González Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

Francisco Martin Ramírez Guevara

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FU-22/21-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA FRANCISCO MARTIN RAMIREZ **GUEVARA.**